



**Sertifikaatti**  
nro 10497-04



CERTIFICATE

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt tämän sertifikaatin,  
joka varmentaa, että organisaatio

**Reifer Oy**  
Hallitie 20  
51200 KANGASNIEMI

täyttää vaatimukset suorittaa hitsausta

**standardin SFS-EN 15085-2:2020 mukaisesti pätevyystasolla CL2.**

**Toiminnot: P.**

Soveltamisala

**Kiskoilla liikkuvan kaluston komponentit ja kalusteet.**  
**Pätevyyden laajuus liitteessä.**

Sertifikaatti on myönnetty 2023-02-15 (alkuperäinen myönnetty 2018-08-14).  
Sertifikaatti on voimassa 2024-08-14 asti.

Maija Vanttaja, toimitusjohtaja

**Inspecta Sertifiointi Oy**

P.O. Box 1000,

Sörnäistenkatu 2

FI-00581 Helsinki,

Finland

Tel. +358 10 521 600



Inspecta Sertifiointi Oy

**Reifer Oy****Hallitie 20, FI-51200 KANGASNIEMI**

## Pätevyyden laajuus

Hitsausprosessi ISO 4063	Materiaaliryhmä CEN ISO/TR 15608	Ainepaksuusalue	Halkaisija-alue	Huomioita/ Hitsilaji
141	8.1	1,4 - 2,6 mm	> Ø 10,3 mm	BW, sl
141	8.1	2 - 4 mm	> Ø 150 mm	BW, sl
141	8.1	1,4 - 2,6 mm	> Ø 10,3 mm	FW, sl
141	8.1	3 - 4 mm	> Ø 25 mm	BW, sl
141	8.1	4 - 15 mm	> Ø 35 mm	BW, ml
141	8.1	3 - 6 mm	> Ø 25 mm	FW, sl
141	8.1	4 - 15 mm	> Ø 35 mm	FW, ml
141	8.1	3 - 6 mm	> Ø 25 mm	FW, sl
141	1.1, 1.2	2 - 6 mm	> Ø 25 mm	FW, sl
141	22	1,5 - 6 mm	> Ø 150 mm	FW, sl
135 / 138	1.1, 1.2	3 - 12 mm	> Ø 150 mm	FW, sl
135 / 138	1.1, 1.2	6 - 24 mm	> Ø 150 mm	FW, ml
135 / 138	1.1, 1.2	3 - 4 mm	> Ø 150 mm	BW, sl
135 / 138	1.1, 1.2	5 - 20 mm	> Ø 150 mm	BW, ml
135	1.1, 1.2	10 - 40 mm	> Ø 150 mm	FW, ml
135	1.1, 1.2	1,4 - 2 mm	> Ø 150 mm	BW, sl
135	8.1	3 - 6 mm	> Ø 150 mm	FW, sl

Vastuullinen hitsauskoordinoija: Pasi Pulliainen, IWS (FI 01627)

Vastuullinen apulaishitsauskoordinoija: Mika Hokkanen, IWS (FI 02338)